


ADECUACIÓN CAFETERÍA EDIFICIO 10 – CIENCIAS AMBIENTALES



REGISTRO FOTOGRÁFICO ESTADO ACTUAL



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN



Acceso principal
(reinstalación de
puerta existente)

